# **MUGEN**

## 17200-XK5-KOSO-B2 INTEGRA HI-PERFORMANCE

### AIR CLEANER & BOX

# 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。 以下の注意点を正しく御理解の上、お取り付け下さいます様、お願い申し上げます。 取り付け後は、本書を、必ず、お客様にお渡し下さい。

#### \_\_ ご注意 \_\_\_\_

- 1. 開梱後は、直ちに、梱包内容(構成部品表を参照)の不足や破損の無い事を、確認して下さい。
- 2. 取り付け前に、型式の確認を、行って下さい。

[適応車種] INTEGRA TYPE—R/S DC5-100~230

- 3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
- 4. エアークリーナーと、ボックスキットの取り付け時には、吸気系に異物が入らない様に 作業を行って下さい。
- 5. 本製品の、加工・組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を 負いませんので、御了承下さい。
- 6. 取り付け作業は、エンジンが完全に冷えている状態で、行って下さい。

尚、御不明な点がございましたら、下記迄、御連絡下さい。 〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

> 株式会社 M-TEC/商品事業部 商品課 国内営業ブロック 【営業時間 9:00~18:00】


TEL. 0 4 8 - 4 6 2 - 3 1 3 5 FAX. 0 4 8 - 4 6 2 - 3 1 2 1

#### --- お客様へ --

- 1. エアーボックスが事故等により、破損、変形した場合は、取り外し、速やかに修理して下さい。 又、破損や、変形したままでの走行は、事故につながる為、行わないで下さい。
- 2. エアーボックス キットが汚れた場合は、スポンジ等に中性洗剤を付け拭き、そして、水分や 汚れを、ウエス等で拭き取って下さい。有機溶剤・薬品等は、エアーボックスを傷めますので、 絶対に使用しないで下さい。
- 3. 外気吸入孔が水没する様な悪天候(大雨、台風等)での走行は、エンジンに不具合が出ますので注意して下さい。
- 4. フィルターのメンテナンスについては、別紙の資料を参照して下さい。 又、メンテナンス用品として、次の商品を、別売りしています。


品名	品番	価格
交換用フィルター	17220-XK5 -0000-B2	15,750円
フィルターメンテナンスKIT	90000-YZ0 -5000-99	3, 150 円


5. 定期的に、ボルト・ナット類の緩み等を点検し、取り付け状態を、確認して下さい。




#### I. 純正パーツの取り外し

《注意》・バッテリーを外す時は、(+)極と(-)極を、ショートさせない。 ・バッテリーを外した後は、バッテリーに、衝撃を与えない様に取り扱う。






#### Ⅱ. 取り付け準備



#### Ⅲ. エアーボックスの取り付け





## INTEGRA HI-PERFORMANCE AIR CLEANER & BOX

## 使用上の注意(重要)

\*ご使用になる前に必ずお読み下さい。

# 【ご注意】

本製品は、外気吸入効果を高めるために設計、製作されており、純正品に対して 取り扱いに注意を要する部分があります。以下の点をよくご理解の上、取付作業をし、 ご使用下さい。

エンジン内部に水が入るとエンジン停止など故障の原因になります。製品は万全を期しておりますが、エアボックスから水を吸い込まないよう、下記の場合は特に注意して運転して下さい。

◆15cm以上の深い水たまりは絶対に走行しないで下さい。

深い水たまりや冠水状態の中を走ると、外気吸入孔(ダクト)より水が入り、エンジンが水分を吸い込み、突然故障したり停止します。台風や豪雨などで、ダクトが水没するような異常天候下での走行時は、特にご注意下さい。

車高の下がっている車両は、ダクト部分の地上高も下がるため、特にご注意下さい。

# 深い水たまりは絶対に走らないこと!

