



75100-XK8B-K0S0 FRONT SPORT GRILLE

for HONDA MOBILIO

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。

2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] MOBILIO GB1-140・150～
GB2-130～

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	BW	NH636P	フリアントホワイト・パール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	FS	BG51M	フロアイトシルバー・メタリック
	PS	PB80M	パールリッシュシルバー・メタリック
	MM	NH675M	マグネシウム・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。

4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間9:00～18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロントスポーツグリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

※本製品にはHマークエンブレムは含まれておりません。

Hマーク取り付けは、純正ガーニッシュからHマークを取り外し、転用してください。

万が一破損の際は、下記のパーツをお買い求めください。

記

ホンダ純正部品番号	部品名称
75701-S2G-003	エンブレム、リヤーセンター（H）×1
90301-STO-003	ナット、プッシュ 3MM ×2



75100-XK8B-K0S0 MOBILIO FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] MOBILIO GB1-140・150・160・170～
GB2-130・140～

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
BW	-----	NH636P	フリアントホワイトパール
SM	-----	NH623M	サテンシルバー・メタリック
NB	-----	B92P	ナイトホークブラックパール
FS	-----	BG51M	フロアライトシルバー・メタリック
PS	-----	PB80M	パープルリッシュシルバー・メタリック
MM	-----	NH675M	マクネシウム・メタリック
PW	-----	NH624P	プレミアムホワイトパール
MP	-----	RP39P	ミステイパープルパール
SC	-----	NH684P	スパークルグレー・メタリック
AS	-----	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
GG	-----	MH701M	ギャラクシーグレー・メタリック
ZZ	-----	未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00～18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロントスポーツグリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

※本製品にはHマークエンブレムは含まれておりません。

Hマーク取り付けは、純正ガーニッシュからHマークを取り外し、転用してください。

万が一破損の際は、下記のパーツをお買い求めください。

記


ホンダ純正部品番号	部品名称
75701-S2G-003	エンブレム、リヤーセンター (H) × 1
90301-STO-003	ナット、プッシュ 3MM × 2

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.	①	②
①	フロントスポーツグリ	1		
②	タッピングスクリュー	4		

— 未塗装品のみ —

③ メタルエンブレム




【必要工具】

- ・ドライバー 十ー
- ・スパナ・メガネ 10mm
- ・ラチェットレンチ 10mm
- ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン

I. 取付準備

- 《注意》・フロントスポーツグリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①車体からフロントバンパを取り外す。
（純正サービスマニュアル参照のこと）
- ②フロントバンパから純正フロントエンドガーニッシュを取り外す。
（純正サービスマニュアル参照のこと）
- ③無限フロントグリルにHマークエンブレムを取り付ける。
- ④無限フロントグリルの裏側にある両面テープの離型紙を5センチ程剥がし、マスキングテープで固定する。




Ⅱ. フロントスポーツグリルの取付


- 《注意》・フロントスポーツグリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・グリル裏側のネットで手を切らない様に注意すること。

①フロントスポーツグリルを車両フロントバンパに取り付ける。

A. タッピングスクリュー (4) B. 既存のクリップ (4)



②フロントグリルの両面テープの離型紙を引き抜くように剥がし圧着する。



③フロントバンパを車体に取り付ける。(取り外しと逆の手順で取り付ける)

④各部の取り付け状態が完全か確認する。