



## 75100-XLK-KOS0-KS FRONT SPORTS GRILLE

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] FREED DBA-GB3・4-100～

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課

【営業時間9:00～18:00】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

## 【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	グリル ベース	1
②	フロント スポーツ グリル	1
③	トラスボルトM5×30	4
④	ワッシャー	4
⑤	ウェルナットM5	4
⑥	ワッシャーボルトM5×10	2
⑦	フランジナットM5	2
⑧	タッピングスクリューM4	4
⑨	スピードナット	4
⑩	パックプライマー	1



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



## 【必要工具】

- ・ マスキングテープ・イソプロピルアルコール・ドライバー+
- ・ ラチェットレンチ10mm・クリップリムーバー


### I. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・ 作業は左右同様に行うこと。

①フロント バンパーを外して純正グリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)

②グリル ベースの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。



③フロントバンパー裏面の、グリルベースの両面テープ取り付け面を脱脂して、パッキンプライマーを塗り、A, B, C, Dを使ってフロントスポーツグリルをフロントバンパーに仮止めする。

A (4)



スピード  
ナット

B (4)



タッピング  
スクリュー

C (2)




ワッシャーボルト  
M5×10

D (2)




フランジナット  
M5



※フロントバンパー裏面を脱脂してパッキンプライマーを塗る。

④両面テープの離型紙を矢印の方向に剥がし、圧着をする。

⑤ボルト、スクリューを本締めし、各部の取付状態が完全か確認する。



※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フロントスポーツグリルの浮き剥がれの原因となります。

- ⑥フロント バルク ヘッドにGを差込む。(ノーマルグリルの止め部)  
フロントバンパーを取り付け、(サービスマニュアル参照) グリル ベース上部をE, F  
を使って取り付ける。(本締め)

E (4)



トラスボルト  
M5×30

F (4)




ワッシャー


G (4)




ウェルナット  
M5




- ⑦グリル ベースのフロント スポーツ グリル貼付け面(斜線部)をイソプロピルアルコール  
を使って脱脂する。



⑧フロント スポーツ グリルの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。




離型紙の剥がし方向




断面図

⑨フロント スポーツ グリルを仮付けし、両面テープの離型紙を図の順番で→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

※左右の隙間を均等にする。



離型紙の剥がし順



断面図

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フロント スポーツ グリルの浮き剥がれの原因となります。

⑩各部の取付状態が完全か確認する。